

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

J. Kreidestandort

- J.1. QP 13 - Beton, geländegleich, Acker
- J.2. QP 14 - ungebunden, Hochpunkt, Acker
- J.3. QP 15 – Pflaster / Asphalt, Hochpunkt,
- J.4. QP 16 – Asphalt, Tiefpunkt, Acker
- J.5. QP 17 – Asphalt, Hochpunkt, Acker

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Tabelle: Übersicht Kreidestandort, Vergleich der durchschnittlichen Wassergehalte Sommer / Winter

Kreidestandort	Radweg				Bankett				Gelände			
	min w _n M.%	max w _n M.%	Ø w _n + M.%	w _n M.%	min w _n M.%	max w _n M.%	Ø w _n + M.%	w _n M.%	min w _n M.%	max w _n M.%	Ø w _n + M.%	w _n M.%
QP 13 –Beton												
Winter	3,95	35,02	16,22	16,90	1,81	19,64	10,72	11,93	7,70	22,42	17,99	18,60
Sommer	10,9	16,0	13,63	13,31	9,7	13,30	11,50	11,36	4,5	16,5	11,57	11,76
QP 14 ungebunden												
Winter	12,68	16,63	14,46	14,36	3,88	16,56	13,16	14,57	7,31	18,82	15,10	15,41
Sommer	11,7	16,9	15,26	15,18	8,30	18,10	14,22	13,55	8,3	16,4	13,38	13,27
QP 15 – Pflaster												
Winter	23,19	32,62	30,10	30,07	25,29	33,15	29,39	29,43	27,98	31,81	30,29	30,20
Sommer	22,70	31,10	27,84	27,77	28,5	31,5	29,96	30,00	24,6	28,5	26,82	26,73
Asphalt/Pflaster Winter	21,24	28,45	26,13	26,87								
Sommer	21,3	29,9	27,34	27,50								
QP 16 – Asphalt												
Winter	6,96	14,32	11,51	11,67	11,26	15,72	13,51	14,11	13,49	15,29	14,60	14,62
Sommer	3,9	15,8	11,13	10,99	7,8	15,4	11,11	11,58	9,80	16,40	14,34	14,10
QP 17 –Asphalt												
Winter	12,48	15,35	13,98	14,11	12,57	17,56	14,86	14,86	3,76	14,93	12,45	12,16
Sommer	12,30	16,79	14,02	14,23	15,0	16,8	14,94	14,95	10,90	15,6	13,43	13,34

QP 13 - Beton, geländegleich, Acker
QP 14 – ungebunden, Hochpunkt, Acker
QP 15 – Pflaster / Asphalt, Hochpunkt,
QP 16 – Asphalt, Tiefpunkt, Acker
QP 17 – Asphalt, Hochpunkt, Acker


B 96, Abzw. Klementelvitze km 0+061
B 96 Abzw. Blieschow km 0+053
L 303 Abs. 30 km 4+460
B 96 Abs. 610 km 2+047
B 96 Abs. 610 km 2+047

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Tabelle: Übersicht Kreidestandort, Vergleich der durchschnittlichen Wassergehalte (Winter) mit Rohdichte und Proctordichte

Kreidestandort	Schurf Lage	Radweg*		Bankett				Gelände			
		Wasser		Boden		Wasser		Boden		Wasser	
		W _n M. %	W _n V. %	ρ _d g/cm ³	ρ _{Pr} g/cm	W _n M. %	W _n V. %	ρ _d g/cm ³	ρ _{Pr} g/cm	W _n M. %	W _n V. %
QP 13 - Beton, geländegleich, Acker	0,50 m	17,79	30,76	1,74	1,90	14,74	25,49	1,62	1,79	9,71	15,68
	1,00 m	17,79	29,75	1,67	2,00	7,61	12,73	1,52	1,77	10,06	15,20
QP 14 –ungebunden Hochpunkt, Acker	0,50 m	12,68	24,71	1,95	2,06	8,68	16,92	1,73	1,90	17,24	29,77
	1,00 m	14,47	26,68	1,85	1,94	13,27	24,47	1,67	1,90	17,75	29,58
QP 15 – Pfl/Asp. Hochpunkt	0,50 m	31,64	48,90	1,61	1,827	18,37	28,43	1,528	1,612	25,34	38,72
	1,00 m	31,11	46,01	1,48	1,612	27,80	41,12	1,473	1,612	26,77	39,45
QP 16 - Asphalt, Tiefpunkt, Acker	0,50 m	10,45	20,26	1,94	2,01	13,34	25,86	1,79	1,90	15,35	27,42
	1,00 m	10,45	18,17	1,74	1,90	16,02	27,85	1,79	1,90	16,17	28,29
QP 17– Asphalt Hochpunkt, Acker	0,50 m	12,67	23,29	1,84	1,99	12,89	23,70	1,808	2,00	13,95	25,22
	1,00 m	12,67	22,35	1,77	1,99	15,61	27,54	1,82	2,0	14,81	26,91

*Wassergehalte Radweg aus Rammkernsondierung, V.-% - Berechnung bezogen auf Bankett




Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Beton

B96 Abzw. Klementelwitz km 0+061
Querprofil 13

Prüfdatum: 16.12.2008

Prüfer: Weidlich / Gieseler



Höhenbezug örtlich - Radweg = 0.00 m
Maßstab 1:200


Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.


Kreide Standort - Beton

B96 Abzw. Klementelvitiz km 0+061
Querprofil 13


Vergleich der Wassergehälter

Prüfdatum: 16.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler





Sommer 2009



TIEFE	BODENART
0,14	Beton
0,35	Mittelsand, schluffig, grobsandig, Wurzeln, kalkfrei, feucht, gelb - braun
1,00	Schluff, feinsandig, feinkiesig, kalkfrei, feucht, steif, gelb
1,60	Schluff, feinsandig, feinkiesig, kalkfrei, feucht, steif, gelb
2,10	Schluff, fein- bis grobsandig, feinkiesig, kalkfrei, feucht, steif, gelb - rotbraun
2,35	Geschiebemergel, feucht, steif, gelb

TIEFE	BODENART
0,40	Mutterboden
1,00	Schluff, feinsandig, mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif, gelb, Violette Bänder
1,55	Schluff, fein- bis grobsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif, gelb

TIEFE	BODENART
0,40	Mutterboden
0,80	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, steif, gelb - braun
1,60	Feinsand, schluffig, mittelsandig, gelbbraun
2,10	Geschiebemergel, stark kalkhaltig, feucht, steif bis halbfest, grau - braun
2,60	Geschiebemergel, stark kalkhaltig, feucht, steif bis halbfest, grau - braun
3,00	Feinsand, mittelsandig, kalkhaltig, feucht, gelb

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort , Vergleich Winter 2008 / Sommer 2009


Querprofil 13 B 96, Abzw. Klementelwitz

Beton, geländegleich

Radweg					Bankett					Gelände				
Tiefe	Wassergehalt w_n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w_n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w_n		Differenz*	
	Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in
[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]
0,00 - 0,14					0,09 - 0,49	19,44	49,60	30,16	155,14	+0,15-0,25	16,20	13,00	-3,20	19,75
0,14 - 0,35	17,72	4,90	-12,82	72,35	0,49 - 1,09	19,64	13,30	-6,34	32,28	0,25 - 0,45	9,72	13,00	3,28	33,74
0,35 - 1,00	17,79	13,40	-4,39	24,68	1,09 - 1,79	19,61	9,70	-9,91	50,54	0,45 - 0,85	18,14	13,60	-4,54	25,03
1,00 - 1,60	18,26	10,90	-7,36	40,31	1,79 - 2,19	7,49				0,85 - 1,25	20,04	9,20	-10,84	54,09
1,60 - 2,10	11,72	14,20	2,48	21,16	2,19 - 2,64	1,81				1,25 - 1,75	22,42	9,20	-13,22	58,97
2,10 - 2,45	35,02	16,00	-19,02	54,31	2,64 - 3,04	2,62				1,75 - 2,15	22,23	16,40	-5,83	26,23
2,45 - 2,75	10,57				3,04 - 3,09	13,15				2,15 - 2,55	17,40	16,50	-0,90	5,17
2,75 - 3,00	3,95									2,55 - 2,85	7,70	4,50	-3,20	41,56
min	3,95	10,9			min	1,81	9,7			min	7,7	4,5		
max	35,02	16			max	19,64	9,7			max	22,42	16,5		
$\emptyset w_n+$	16,22	13,63			$\emptyset w_n+$	10,72	11,50			$\emptyset w_n+$	17,99	11,57		
$\emptyset w_n$	16,90	13,31			$\emptyset w_n$	11,93	11,36			$\emptyset w_n$	18,60	11,76		

*

Wassergehalt Winter 100 %




Wassergehälter nicht in w_n einbezogen

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort - Beton, geländegleich Querprofil 13 B 96, Abzw. Klementelvitz

Wassergehalt in M.-%



Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Tabelle: Querprofil 13 Verdichtung und Wassergehalt

Bankett			Gelände		
1. Lage			1. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,778	13,08	93,6	1,607	9,33	89,7
1,694	17,63	89,2	1,620	10,07	90,4
1,691	13,52	89,0	1,616	9,74	90,1
Ø 1,736	Ø 14,74	Ø 90,6	Ø 1,615	Ø 9,71	Ø 90,1
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,900 14,2		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,792 12,1	
2. Lage			2. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,627	6,40	81,4	1,524	11,29	86,2
1,694	6,68	84,7	1,484	12,44	84,0
1,691	9,74	84,6	1,539	6,46	87,1
Ø 1,671	Ø 7,61	Ø 83,6	Ø 1,897	Ø 10,06	Ø 85,7
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,998 10,6		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,767 13,3	

Baustoff- und UmweltLabor GmbH Schlossallee 2 19306 Friedrichsmoor				Laboruntersuchung Kennwerte von Bodenproben				A-Nr.: Q13	
								Blattanzahl 8	
								Blatt-Nr.:	

Maßnahme:		Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen							
Prüfbericht-Nr.:									

Proben-Nr.	Entnahmestelle	Entnahmetiefe [m]	Bodenklassifikation nach DIN 18196	Trockenrohdichte [g/cm³]	Reindichte [g/cm³]	Porenzahl	Substanzvolumen x¹ [%]	Wassergehalt [%]	organische Substanz x² [%]	Glührückstand [%]	Kalkgehalt CaCO₃ [%]	ph-Wert	oxalatlösliches Eisen Fe₂O₃ [%]	Eisen(II); Bodenwasser [mg Fe/l]	kf-Wert DIN 18130 [m/s]	Kornanteil < 0,063 [M.-%]	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Querprofil 13, Kreidelstandort - Beton, geländegleich, B 96 Abzw. Klementelvitz 0+061																	
BS Radweg																	
577		2,10-2,45	U								15,1					57	
659		2,45-2,75									20,9						
675		2,75-3,00									10,6						
BS Bankett																	
666		0,00-0,40								94,4							
14		1,70-2,10									8,3					44	
753		2,95-3,00	U								9,2						
BS Gelände 1019																	
216		1,00-1,40									9,4						
684		1,40-1,90									10,4						
717		2,30-2,70									13,6						
Schurf Bankett																	
9269		0,50	U													43	
9272		1,00	U													63	
Schurf Gelände																	
9273		0,50	SU													7	
9277		1,00	SU													10	

Friedrichsmoor, den 03.August 2009		x² Bestimmt nach	
------------------------------------	--	------------------------	--


Prüfungs-Nr. : BS 13 1, Pr.-Nr.: 577r
 Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton,geländegl., Acker
 B 96, Abzw. Klementelvit 0+061
 Auftraggeber : Ministerium für VBL
 am :
 Bemerkung : Pr.- Nr.: 577r

Bestimmung der Korngrößenverteilung
kombinierte Sieb-/Schlammmanalyse
nach DIN 18123

Entnahmestelle : Radweg
Km : 0+061 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 2,10 - 2,45 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 16.12.2009 durch : Weidlich/Gieseler

Bausstoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 571 22 451

Prüfungs-Nr.: BS 13 1, Pr.-Nr.: 577r
Anlage : 1
zu : QP 13/ 834-0798/08



Kurve Nr.:	577			Bemerkungen
Arbeitsweise				
U = d60/d10 / C _c				
Bodengruppe (DIN 18196)	U			
Geologische Bezeichnung				
k _f -Wert				
Kornkennziffer:	2 4 4 0 0	fS,u*,t		

Prüfungs-Nr. : BS 13-2, Pr.-Nr.: 753 Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton,geländegl., Acker B 96, Abzw. Klementelvit 0+061 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.- Nr.: 753		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Bankett Km : 0+061 Entnahmetiefe : 2,95 - 3,00 Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2009 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451 Prüfungs-Nr. : BS 13-2, Pr.-Nr.: 753 Anlage : 2 zu : QP 13/ 834-0798/08																															
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Korndurchmesser d [mm] Schlammkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine <table><tr><td>Kurve Nr.:</td><td>Pr.-Nr.: 753</td><td></td><td></td><td rowspan="6">Bemerkungen</td></tr><tr><td>Arbeitsweise</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>U = d60/d10 / C_c</td><td>68,53</td><td>1,50</td><td></td></tr><tr><td>Bodengruppe (DIN 18196)</td><td>U</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Geologische Bezeichnung</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>kf-Wert</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Kornkennziffer:</td><td>1 3 5 1 0</td><td>fS,ms',gs',u*,t'</td><td></td><td></td></tr></table>								Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: 753			Bemerkungen	Arbeitsweise				U = d60/d10 / C _c	68,53	1,50		Bodengruppe (DIN 18196)	U			Geologische Bezeichnung				kf-Wert				Kornkennziffer:	1 3 5 1 0	fS,ms',gs',u*,t'		
Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: 753			Bemerkungen																																	
Arbeitsweise																																					
U = d60/d10 / C _c	68,53	1,50																																			
Bodengruppe (DIN 18196)	U																																				
Geologische Bezeichnung																																					
kf-Wert																																					
Kornkennziffer:	1 3 5 1 0	fS,ms',gs',u*,t'																																			

Prüfungs-Nr. : 9269 Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton,geländegl., Acker B 96, Abzw. Klementelvit 0+061 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.- Nr.: 1358		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlamm-analyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Schurf Bankett, 1.Lage Km : 0+061m rechts der Achse Entnahmetiefe : 0,50m unter GOK Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2009durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451 Prüfungs-Nr. : 9269 Anlage : 3 zu : QP 13/ 834-0798/08																																			
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Korndurchmesser d [mm] <table><thead><tr><th colspan="4">Schlammkorn</th><th colspan="4">Siebkorn - Sand</th><th colspan="4">Siebkorn - Kies</th></tr><tr><th>Feinstes</th><th>Fein</th><th>Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th>Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th>Mittel</th><th>Grob</th><th>Steine</th></tr></thead><tbody><tr><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr></tbody></table>								Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies				Feinstes	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Steine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies																																	
Feinstes	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Steine																															
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																
Kurve Nr.:		Pr.-Nr.: 1358						Bemerkungen																																	
Arbeitsweise																																									
U = d60/d10 / C _c																																									
Bodengruppe (DIN 18196)		U																																							
Geologische Bezeichnung																																									
kf-Wert																																									
Kornkennziffer:		1 4 5 0 0 fS-mS,gs',u*,t'																																							

Kurve Nr.:	650			Bemerkungen
Arbeitsweise				
$U = d_{60}/d_{10} / C_c$				
Bodengruppe (DIN 18196)	U			
Geologische Bezeichnung				
kf-Wert				
Kornkennziffer:	2 4 4 0 0 U.fs.ms'.t			

Prüfungs-Nr. : 9273 Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton,geländegl., Acker B 96, Abzw. Klementelvit 0+061 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: SN 433		Bestimmung der Korngrößenverteilung Naß-/Trockensiebung nach DIN 18123		Entnahmestelle : Gelände, Schurf Km : 0+061 Entnahmetiefe : 1,00 Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2009 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451	
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Schlämmkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine 0.001 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 100 Korndurchmesser d [mm]							
Kurve Nr.:						Bemerkungen	
Arbeitsweise							
U = d60/d10 / C _c		3,441,15					
Bodengruppe (DIN 18196)		SU					
Geologische Bezeichnung							
kf-Wert		7,498 * 10 ⁻⁵ [m/s] nach Beyer					
Kornkennziffer:		0 1 9 0 0 mS,fs,u'					

Prüfungs-Nr. : 9277 Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton,geländegl., Acker B 96, Abzw. Klementelvit 0+061 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.- Nr.: SN 929		Bestimmung der Korngrößenverteilung Naß-/Trockensiebung nach DIN 18123		Entnahmestelle : Schurf Gelände 2.Lage Km : 0+061m rechts der Achse Entnahmetiefe : 1,00m m unter GOK Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2009 durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451 Prüfungs-Nr. : 9277 Anlage : 6 zu : QP 13/ 834-0798/08	
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Schlämmkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine 0.001 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 100 Korndurchmesser d [mm]							
Kurve Nr.:		Pr.-Nr.: 929				Bemerkungen	
Arbeitsweise							
U = d60/d10 / C _c		2,30 1,22					
Bodengruppe (DIN 18196)		SU					
Geologische Bezeichnung							
kf-Wert		4,100 * 10 ⁻⁵ [m/s] nach Beyer					
Kornkennziffer:		0 1 9 0 0 fS,ms,u'					


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9267
Anlage : 7
zu : QP 13/ 834-0798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9267
Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton, geländegl., Acker
B 96 Abzw. Klementelvit
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr.: 694, 583, 1358 r

Entnahmestelle : Bankett
Km : 0+061
Entnahmetiefe : 0,50
Bodenart :
m rechts der Achse
m unter GOK
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008
durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,900$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 14,2$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9270
Anlage : 8
zu : QP 13/ 834-0798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9270
Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton, geländegl., Acker
B 96 Abzw. Klementelwitz
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr:687, 226, 650r

Entnahmestelle : Bankett
Km : 0+061
Entnahmetiefe : 1,00
Bodenart :
m rechts der Achse
m unter GOK
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008
durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,998$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 10,6$ %
min/max Wassergehalt w = / %
min/max Wassergehalt w = / %


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9273
Anlage : 9
zu : QP 13/ 834-0798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9273
Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton, geländegl., Acker
B 96 Abzw. Klementelwitz
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr: SN 433, 224 gr, 369 r

Entnahmestelle : Gelände
Km : 0+061 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,792$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 12,1$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9276
Anlage : 10
zu : QP 13/ 834-0798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9276
Bauvorhaben : Kreidestandort - Beton, geländegl., Acker
B 96 Abzw. Klementelwitz
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr: SN 433, 224 gr, 369 r
Schurf Gelände 2. Lage

Entnahmestelle : Gelände
Km : 0+061 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 1,00 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,767$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³


optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 13,3$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Beton / Unbefestigt

B96 - Abzw. Klementelvitz

Lageskizze ohne Maßstab




Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Unbefestigt

B96 Abzw. Blieschow km 0+053
Querprofil 14

Prüfdatum: 16.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler




Höhenbezug örtlich - Radweg = 0.00 m
Maßstab 1:200


Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Unbefestigt

B96 Abzw. Blieschow km 0+053
Querprofil 14

Vergleich der Wassergehälter
Prüfdatum: 16.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler






0,0 - 0,40 m
keine LRS möglich

TIEFE	BODENART
0,20	Grobkies, Steine, Sand
0,40	Grobkies, Steine, Sand
1,00	Schluff, feinsandig, mittelkiesig, kalkfrei, feucht, halbfest bis steif
1,50	Schluff, mittelsandig, feinkiesig, kalkfrei, feucht, steif, gelb
1,80	Schluff, mittelkiesig, kalkfrei, feucht, gelb
2,40	Geschiebemergel, kalkhaltig, feucht, halbfest, gelb
3,00	Geschiebemergel, kalkhaltig, feucht, halbfest, gelb

TIEFE	BODENART
0,50	Mutterboden
0,95	Schluff, stark feinsandig, kalkfrei, feucht, gelb
1,50	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, gelb
1,95	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, gelb
2,35	Geschiebemergel, stark kalkhaltig, schwach feucht, halbfest, gelb
2,45	Feinsand, mittelsandig, kalkhaltig, feucht, gelb
3,00	Geschiebemergel, stark kalkhaltig, stark feucht, weich, gelb

TIEFE	BODENART
0,35	Mutterboden
0,95	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, weich
1,55	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, weich, gelb, Sandbänder gelbbraun
2,00	Mergel, feucht, halbfest, gelb
2,45	Geschiebemergel, feucht, fest, gelb
3,00	Geschiebemergel, stark feucht, weich, gelb - braun

Sommer 2009



0,0 - 0,40 m
keine LRS möglich

TIEFE	BODENART
0,20	Grobkies, Steine, Sand
0,40	Grobkies, Steine, Sand
1,00	Schluff, feinsandig, mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif
1,50	Schluff, mittelsandig, feinkiesig, kalkfrei, feucht, steif bis weich, gelb
1,80	Schluff, mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich bis steif, gelb
2,40	Geschiebemergel, kalkhaltig, stark feucht, weich, gelb
3,00	Geschiebemergel, kalkhaltig, stark feucht bis naß, weich bis breiig, gelb

TIEFE	BODENART
0,50	Mutterboden, schwach feucht
0,95	Schluff, stark feinsandig, kalkfrei, schwach feucht, halbfest, gelb
1,50	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, schwach feucht, steif, gelb
1,95	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif bis weich, gelb
2,45	Geschiebemergel, stark kalkhaltig, feucht, steif bis weich, gelb
3,00	Geschiebemergel, stark kalkhaltig, feucht, steif bis weich, gelb

TIEFE	BODENART
0,35	Mutterboden
0,95	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, steif bis halbfest
1,55	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, steif bis weich, gelb, Sandbänder gelbbraun
2,00	Mergel, feucht, halbfest bis steif, gelb
2,45	Geschiebemergel, feucht, steif bis halbfest, gelb
3,00	Geschiebemergel, stark feucht, weich bis steif, gelb - braun

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen


Kreidestandort , Vergleich Winter 2008 / Sommer 2009

Querprofil 14 B 96, Abzw. Blieschow
Ungebunden, Hochpunkt

Radweg					Bankett					Gelände				
Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*	
	Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in
[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]
0,0 - 0,20	7,26	4,40	-2,86	39,39	+0,12-0,38	20,78	7,10	-13,68	65,83	+0,19-0,16	19,02	8,70	-10,32	54,26
0,20 - 0,40	3,48	4,70	1,22	35,06	0,38 - 0,83	11,47	8,30	-3,17	27,64	0,16 - 0,76	17,55	8,30	-9,25	52,71
0,40 - 1,00	12,68	11,70	-0,98	7,73	0,83 - 1,38	15,85	14,10	-1,75	11,04	0,76 - 1,36	15,60	14,50	-1,10	7,05
1,00 - 1,50	14,47	14,60	0,13	0,90	1,38 - 1,83	16,31	16,30	-0,01	0,06	1,36 - 1,81	16,23	16,40	0,17	1,05
1,50 - 1,80	15,32	16,20	0,88	5,74	1,83 - 2,23	16,56	16,30	-0,26	1,57	1,81 - 2,26	7,31	11,30	3,99	54,58
1,80 - 2,40	16,63	16,90	0,27	1,62	2,23 - 2,33	3,88	18,10	14,22	366,49	2,26 - 2,81	18,82	16,40	-2,42	12,86
2,40 - 3,00	13,20	16,90	3,70	28,03	2,33 - 2,88	14,89	12,20	-2,69	18,07					
min	12,68	11,7			min	3,88	8,30			min	7,31	8,30		
max	16,63	16,90			max	16,56	18,10			max	18,82	16,4		
Ø w _n +	14,46	15,26			Ø w _n +	13,16	14,22			Ø w _n +	15,10	13,38		
Ø w _n	14,36	15,18			Ø w _n	14,57	13,55			Ø w _n	15,41	13,27		

*

Wassergehalt Winter 100 %



Wassergehälter nicht in w_n einbezogen


Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt

Querprofil 14

B 96, Abzw. Blieschow

Wassergehalt in M.-%



Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Tabelle: Querprofil 14 Verdichtung und Wassergehalt


Bankett			Gelände		
1. Lage			1. Lage		
ρ_d $\rho[g/cm^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[g/cm^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,915	8,52	93,0	1,691	17,79	88,9
1,955	8,59	94,9	1,722	17,22	90,5
1,966	8,96	95,5	1,771	16,71	93,1
Ø 1,945	Ø 8,69	Ø 94,5	Ø 1,728	Ø 17,24	Ø 90,8
KZ $\rho_{Pr} [g/cm^3]$ $w_{opt} [%]$	2,059 7,8		KZ $\rho_{Pr} [g/cm^3]$ $w_{opt} [%]$	1,902 12,7	
2. Lage			2. Lage		
ρ_d $\rho[g/cm^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[g/cm^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,852	13,22	95,6	1,664	17,65	87,5
1,861	13,38	96,1	1,657	17,63	87,1
1,822	13,19	94,1	1,678	17,92	88,2
Ø 1,845	Ø 13,27	Ø 95,3	Ø 1,667	Ø 17,73	Ø 87,6
KZ $\rho_{Pr} [g/cm^3]$ $w_{opt} [%]$	1,937 11,4		KZ $\rho_{Pr} [g/cm^3]$ $w_{opt} [%]$	1,902 12,7	

Bemerkungen: - Proctorwerte Gelände 2.Lage aus Proctorversuch Gelände 1.Lage übernommen

Baustoff- und UmweltLabor GmbH Schlossallee 2 19306 Friedrichsmoor										Laboruntersuchung Kennwerte von Bodenproben										A-Nr.: Q14	
																				Blattanzahl 9	
																				Blatt-Nr.:	
Maßnahme:										Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen											
Prüfbericht-Nr.:																					
Kornanteil < 0,063										[M.-%]										18 19	
kf-Wert DIN 18130										[m/s]										17	
Eisen(II); Bodenwasser										[mg Fe/l]										16	
oxalatlösliches Eisen Fe ₂ O ₃										[%]										15	
ph-Wert										1/10 KC										14	
Kalkgehalt CaCO ₃										[%]										13	
Glührückstand										[%]										12	
organische Substanz x ²										[%]										11	
Wassergehalt										[%]										10	
Substanzvolumen x ¹										[%]										9	
Porenzahl																				8	
Reindichte										[g/cm ³]										7	
Trockenrohdichte										[g/cm ³]										6	
Bodenklassifikation nach DIN 18196																				5	
Entnahmetiefe										[m]										4	
Entnahmestelle										3											
Proben-Nr.										1											

Prüfungs-Nr. : BS 14-1 Pr.499 Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt B 96, Abzw. Blieschow Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 499	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammnanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Radweg Km : 0+053 Entnahmetiefe : 1,80 - 2,40 Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2009 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451 Prüfungs-Nr. : BS 14-1 Pr.499 Anlage : 1 zu : QP 14/ 834-0-798/08																																																																																																																																																																																																																																			
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Korndurchmesser d [mm] <table><tr><th colspan="4">Schlammkorn</th><th colspan="4">Siebkorn - Sand</th><th colspan="4">Siebkorn - Kies</th></tr><tr><th>Feinstes</th><th colspan="3">Fein</th><th colspan="3">Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th colspan="2">Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th colspan="2">Mittel</th><th>Grob</th><th>Steine</th></tr></table><table><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies				Feinstes	Fein			Mittel			Grob	Fein	Mittel		Grob	Fein	Mittel		Grob	Steine	100																		90																		80																		70																		60																		50																		40																		30																		20																		10																		0																	
Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies																																																																																																																																																																																																																														
Feinstes	Fein			Mittel			Grob	Fein	Mittel		Grob	Fein	Mittel		Grob	Steine																																																																																																																																																																																																																						
100																																																																																																																																																																																																																																						
90																																																																																																																																																																																																																																						
80																																																																																																																																																																																																																																						
70																																																																																																																																																																																																																																						
60																																																																																																																																																																																																																																						
50																																																																																																																																																																																																																																						
40																																																																																																																																																																																																																																						
30																																																																																																																																																																																																																																						
20																																																																																																																																																																																																																																						
10																																																																																																																																																																																																																																						
0																																																																																																																																																																																																																																						
Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: 499			Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																																		
Arbeitsweise																																																																																																																																																																																																																																						
U = d60/d10 / C_c	10,94	1,49																																																																																																																																																																																																																																				
Bodengruppe (DIN 18196)	U																																																																																																																																																																																																																																					
Geologische Bezeichnung																																																																																																																																																																																																																																						
kf-Wert	3,120 * 10⁻⁷ [m/s] nach Beyer																																																																																																																																																																																																																																					
Kornkennziffer:	0 5 5 0 0 U,fs*,ms'																																																																																																																																																																																																																																					

Prüfungs-Nr. : 14-2 Pr.-Nr.: 942 Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt B 96, Abzw. Blieschow Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 942	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammnanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Bankett Km : 0+053 Entnahmetiefe : 1,95 - 2,35 Bodenart : Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 16.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler
--	---	---




Kurve Nr.:	Pr-Nr.:942			Bemerkungen
Arbeitsweise				
U = d60/d10 / C _u	16,16	4,70		
Bodengruppe (DIN 18196)	U			
Geologische Bezeichnung				
kf-Wert	1,159 * 10 ⁻⁷ [m/s] nach Beyer			
Kornkennziffer:	1 5 4 0 0 U,fs*,t'			

Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 14-2 Pr.-Nr.: 942
Anlage : 2
zu : QP 14/ 834-0-798/08

Prüfungs-Nr. : 14-3 Pr.-Nr.: 37 Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt B 96, Abzw. Blieschow Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 37	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammnanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Gelände Km : 0+053 Entnahmetiefe : 1,95 - 2,35 Bodenart : Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 16.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451 Prüfungs-Nr. : 14-3 Pr.-Nr.: 37 Anlage : 3 zu : QP 14/ 834-0-798/08
--	---	--	--



Kurve Nr.:	Pr-Nr.:37			Bemerkungen
Arbeitsweise				
U = d60/d10 / C _c	30,36	5,55		
Bodengruppe (DIN 18196)	U			
Geologische Bezeichnung				
kf-Wert				
Kornkennziffer:	1 5 4 0 0	U,fs*,t'		

Prüfungs-Nr. : 9280 Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt B 96, Abzw. Blieschow Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 96		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammmanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Bankett, Schurf 1. Lage Km : 0+053 Entnahmetiefe : 0,50 Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451																																																			
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Schlammkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine <table><thead><tr><th>Korndurchmesser d [mm]</th><th>Massenanteil a [%]</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.001</td><td>0</td></tr><tr><td>0.002</td><td>0</td></tr><tr><td>0.004</td><td>0</td></tr><tr><td>0.006</td><td>2</td></tr><tr><td>0.008</td><td>3</td></tr><tr><td>0.01</td><td>4</td></tr><tr><td>0.015</td><td>6</td></tr><tr><td>0.02</td><td>8</td></tr><tr><td>0.03</td><td>12</td></tr><tr><td>0.04</td><td>15</td></tr><tr><td>0.05</td><td>18</td></tr><tr><td>0.06</td><td>20</td></tr><tr><td>0.075</td><td>25</td></tr><tr><td>0.1</td><td>35</td></tr><tr><td>0.15</td><td>50</td></tr><tr><td>0.2</td><td>60</td></tr><tr><td>0.3</td><td>75</td></tr><tr><td>0.4</td><td>85</td></tr><tr><td>0.5</td><td>90</td></tr><tr><td>0.6</td><td>95</td></tr><tr><td>0.75</td><td>98</td></tr><tr><td>1.0</td><td>99</td></tr><tr><td>2.0</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td></tr></tbody></table>								Korndurchmesser d [mm]	Massenanteil a [%]	0.001	0	0.002	0	0.004	0	0.006	2	0.008	3	0.01	4	0.015	6	0.02	8	0.03	12	0.04	15	0.05	18	0.06	20	0.075	25	0.1	35	0.15	50	0.2	60	0.3	75	0.4	85	0.5	90	0.6	95	0.75	98	1.0	99	2.0	100	100	100
Korndurchmesser d [mm]	Massenanteil a [%]																																																								
0.001	0																																																								
0.002	0																																																								
0.004	0																																																								
0.006	2																																																								
0.008	3																																																								
0.01	4																																																								
0.015	6																																																								
0.02	8																																																								
0.03	12																																																								
0.04	15																																																								
0.05	18																																																								
0.06	20																																																								
0.075	25																																																								
0.1	35																																																								
0.15	50																																																								
0.2	60																																																								
0.3	75																																																								
0.4	85																																																								
0.5	90																																																								
0.6	95																																																								
0.75	98																																																								
1.0	99																																																								
2.0	100																																																								
100	100																																																								
Kurve Nr.: Arbeitsweise U = d60/d10 / C_c Bodengruppe (DIN 18196) Geologische Bezeichnung kf-Wert Kornkennziffer:		Pr-Nr.:96r 8,122,47 SU* 4,754 * 10⁻⁶ [m/s] nach Beyer 0 2 8 0 0fS,ms,gs',u		Bemerkungen																																																					

Baustoff- und Umweltlabor GmbH

Schloßallee 2

19306 Friedrichsmoor

Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9280

Anlage : 4

zu : QP 14/ 834-O-798/08


Prüfungs-Nr. : 9286 Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt B 96, Abzw. Blieschow Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 2453		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammmanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Schurf Gelände 1.Lage Km : 0+053 m rechts der Achse Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler	
Detailed description: This is a semi-logarithmic plot of grain size distribution. The horizontal axis represents the grain diameter \$d\$ in millimeters on a log scale from 0.001 to 100. The vertical axis represents the cumulative mass percentage from 0 to 100. The curve is defined by several key points: (0.075, 6), (0.15, 8), (0.3, 10), (0.6, 14), (1.2, 18), (2.5, 22), (5, 25), (10, 28), (20, 45), (40, 83), (80, 90), (150, 95), (300, 97), (600, 98), (1200, 98). The soil is classified as fine-grained sand based on the \$d_{60}\$ and \$d_{10}\$ values.					
Kurve Nr.: Arbeitsweise U = $d_{60}/d_{10} / C_c$ Bodengruppe (DIN 18196) Geologische Bezeichnung kf-Wert Kornkennziffer:		Pr.-Nr.:2453 31,53 10,13 U fS,gs',ms',u*,t'		Bemerkungen	

Prüfungs-Nr. : 9280 Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt B 96, Abzw. Blieschow Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 1297		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammmanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Gelände, Schurf 2. Lage Km : 0+053 Entnahmetiefe : 1,00 Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 16.12.2009		m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Korndurchmesser d [mm] Schlammkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine							
Kurve Nr.: Arbeitsweise U = d60/d10 / C _c Bodengruppe (DIN 18196) Geologische Bezeichnung kf-Wert Kornkennziffer:		Pr.-Nr.:1297 4,97 1,67 U 1,190 * 10 ⁻⁶ [m/s] nach Beyer 0 6 4 0 0 U,fs*,ms'		Bemerkungen			

Proctorversuch Bestimmung der Proctordichte nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9279
Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt
B 96 Abzw.
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr.:642 gr,96 r, 414 r
Schurf Bankett 1. Lage

Entnahmestelle : Bankett
Km : 0+053 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 2,059$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 7,8$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9282
Anlage : 8
zu : QP 14/ 834-0-798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9282
Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt
B 96 Abzw. Blieschow
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr: 2487, 608, 111
Schurf Bankett 2.Lage

Entnahmestelle : Bankett
Km : 0+053 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 1,00 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1


100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,937$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 11,4$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %

Proctorversuch Bestimmung der Proctordichte nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9285
Bauvorhaben : Kreidestandort - ungebunden, Hochpunkt
B 96 Abzw. Blieschow
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr: 2453 r, 2458r, 7r
Schurf Bankett, 1. Lage

Entnahmestelle : Gelände
Km : 0+053 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,902$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³


optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 12,7$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt / Pflaster

L303 Abs. 30 km 4+486

Lageskizze ohne Maßstab



Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.


Kreide Standort - Asphalt / Pflaster

L303 Abs. 30

Querprofil 15

Prüfdatum: 17.12.2008


Prüfer: Weidlich / Gieseler




Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt / Pflaster

L303 Abs. 30
Querprofil 15
Vergleich der Wassergehälter
Prüfdatum: 17.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler






TIEFE	BODENART
0,17	Asphalt, gelb
0,29	Pflaster
0,85	Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, feucht, gelb
1,00	Kreidestein, mittelkiesig, naß, breiig, weiß
1,80	Kreidestein, naß, breiig bis weich, weiß
2,15	Kreidestein, naß, breiig bis weich, weiß
2,60	Kreidestein, naß, breiig, weiß
3,00	Kreidestein, breiig, weiß

TIEFE	BODENART
0,15	Pflaster
0,55	Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, kalkhaltig, feucht, gelb
1,00	Kreidestein, naß, breiig bis weich, stückig, weiß
1,50	Kreidestein, naß, breiig bis weich, stückig, weiß
2,00	Kreidestein, naß, breiig bis weich, stückig, weiß
2,50	Kreidestein, naß, breiig, weiß
3,00	Kreidestein, mittelkiesig, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß

TIEFE	BODENART
0,40	Kreidestein, organisch, feucht, grusig, weiß - braun
1,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis fest, stückig, weiß
1,45	Kreidestein, naß, weich, weiß
2,00	Kreidestein, mittelkiesig, naß, weich, stückig, weiß
2,50	Kreidestein, naß, weich, stückig, weiß
3,00	Kreidestein, naß, weich, stückig, weiß

TIEFE	BODENART
0,40	Mutterboden
1,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
1,50	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
2,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
2,50	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
3,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß

Sommer 2009



TIEFE	BODENART
0,17	Asphalt, gelb
0,29	Pflaster
0,85	Feinsand, mittelsandig, kalkfrei, feucht, gelb
1,00	Kreidestein, mittelkiesig, naß, breiig, weiß
1,80	Kreidestein, naß, breiig bis weich, weiß
2,15	Kreidestein, naß, breiig bis weich, weiß
2,60	Kreidestein, naß, breiig, weiß
3,00	Kreidestein, breiig, weiß

TIEFE	BODENART
0,15	Pflaster
0,55	Mittelsand, grobsandig, feinkiesig, kalkhaltig, feucht, gelb
1,00	Kreidestein, naß, breiig bis weich, stückig, weiß
1,50	Kreidestein, naß, breiig bis weich, stückig, weiß
2,00	Kreidestein, naß, breiig bis weich, stückig, weiß
2,50	Kreidestein, naß, breiig, weiß
3,00	Kreidestein, mittelkiesig, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß

TIEFE	BODENART
0,40	Kreidestein, organisch, feucht, grusig, weiß - braun
1,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis fest, stückig, weiß
1,45	Kreidestein, naß, weich, weiß
2,00	Kreidestein, mittelkiesig, naß, weich, stückig, weiß
2,50	Kreidestein, naß, weich, stückig, weiß
3,00	Kreidestein, naß, weich, stückig, weiß

TIEFE	BODENART
0,40	Mutterboden
1,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
1,50	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
2,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
2,50	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß
3,00	Kreidestein, stark feucht, weich bis halbfest, stückig, weiß

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort , Vergleich Winter 2008 / Sommer 2009

Querprofil 15

L 303, Abs. 30 km 4+486

Asphalt / Pflaster, Hochpunkt

Teil 1

Radweg Plaster					Bankett					Gelände				
Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*	
	Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in
[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	in [%]
0,00 - 0,15					+0,18-0,22	29,53	28,80	-0,73	2,47	+0,33-0,07	27,08	29,50	2,42	8,94
0,15 - 0,55	6,23	8,20	1,97	31,62	0,22 - 0,82	31,16	29,80	-1,36	4,36	0,07 - 0,67	27,98	24,60	-3,38	12,08
0,55 - 1,00	31,64	31,10	-0,54	1,71	0,82 - 1,27	29,54	28,80	-0,74	2,51	0,67 - 1,17	31,81	26,60	-5,21	16,38
1,00 - 1,50	31,11	22,70	-8,41	27,03	1,27 - 1,82	27,83	31,20	3,37	12,11	1,17 - 1,67	30,21	27,80	-2,41	7,98
1,50 - 2,00	32,62	27,40	-5,22	16,00	1,82 - 2,32	33,15	31,50	-1,65	4,98	1,67 - 2,17	30,90	28,50	-2,40	7,77
2,00 - 2,50	31,94	30,30	-1,64	5,13	2,32 - 2,82	25,29	28,50	3,21	12,69	2,17 - 2,67	30,56	26,60	-3,96	12,96
2,50 - 3,00	23,19	27,70	4,51	19,45										
min	23,19	22,70			min	25,29	28,50			min	27,98	24,60		
max	32,62	31,10			max	33,15	31,50			max	31,81	28,50		
Ø w _n +	30,10	27,84			Ø w _n +	29,39	29,96			Ø w _n +	30,29	26,82		
Ø w _n	30,07	27,77			Ø w _n	29,43	30,00			Ø w _n	30,20	26,73		

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort , Vergleich Winter 2008 / Sommer 2009

Querprofil 15

L 303, Abs. 30 km 4+486

Asphalt / Pflaster, Hochpunkt

Teil 2

Radweg Asphalt					* Wassergehalt Winter 100 %
Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Wassergehälter nicht in w _n einbezogen
	Winter	Sommer	abs. in [M.-%]	relativ in [%]	
[m]	[M.-%]	[M.-%]			
+0,08 -0,09					
0,09 - 0,21					
0,21 - 0,77	6,99	6,40	-0,59	8,44	
0,77 - 0,92	21,24	28,30	7,06	33,24	
0,92 - 1,72	26,87	29,00	2,13	7,93	
1,72 - 2,07	27,00	29,90	2,90	10,74	
2,07 - 2,52	28,45	28,20	-0,25	0,88	
2,52 - 2,92	27,07	21,30	-5,77	21,32	
min	21,24	21,30			
max	28,45	29,90			
Ø w _n +	26,13	27,34			
Ø w _n	26,87	27,50			


Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort - Pflaster/Asphalt, Hochpunkt

Querprofil 15

L 303, Abs. 30 km 4+486

Wassergehalt in M.-%



Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Tabelle: Querprofil 15 Verdichtung und Wassergehalt

Bankett			Gelände		
1. Lage			1. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,573	19,26	86,1	1,510	24,71	93,7
1,641	15,12	89,8	1,529	25,49	94,8
1,602	20,74	87,6	1,543	25,82	95,7
Ø 1,605	Ø 18,37	Ø 87,8	Ø 1,527	Ø 25,34	Ø 94,7
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,827 12,3		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,612 22,3	
2. Lage			2. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,477	28,42	91,6	1,461	26,35	90,6
1,482	27,34	91,9	1,460	26,74	90,6
			1,498	27,22	92,9
Ø 1,480	Ø 27,88	Ø 91,8	Ø 1,473	Ø 26,79	Ø 91,4
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,612 22,3		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,612 22,3	

Bemerkungen: - Proctorwerte Gelände und Bankett 2.Lage aus Proctorversuch Gelände 1.Lage übernommen

Baustoff- und UmweltLabor GmbH Schlossallee 2 19306 Friedrichsmoor				Laboruntersuchung Kennwerte von Bodenproben				A-Nr.: Q15	
								Blattanzahl 9	
								Blatt-Nr.:	

Maßnahme:		Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen							
Prüfbericht-Nr.:									

Proben-Nr.	Entnahmestelle	Entnahmetiefe [m]	Bodenklassifikation nach DIN 18196	Trockenrohdichte [g/cm³]	Reindichte [g/cm³]	Porenzahl	Substanzvolumen x¹ [%]	Wassergehalt [%]	organische Substanz x² [%]	Glührückstand [%]	Kalkgehalt CaCO₃ [%]	ph-Wert	oxalatlösliches Eisen Fe₂O₃ [%]	Eisen(II); Bodenwasser [mg Fe/l]	kf-Wert DIN 18130 [m/s]	Kornanteil < 0,063 [M.-%]	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Querprofil 15, Kreidelstandort - Asphalt/Pflaster L 303 Abs. 30, km 4+486																	
BS Asphalt Pflaster																	
555r		0,85-1,00														55	
56r		2,30-2,60														72	
BS Pflaster																	
SN 660		2,00-2,50														81	
BS Bankett																	
BS Gelände																	
Schurf Bankett																	
9291		0,50														30	
Schurf Gelände																	
9300		1,00															


Friedrichsmoor, den 03.August 2009		x² Bestimmt nach	
------------------------------------	--	------------------------	--

Prüfungs-Nr. : BS 1 Pr.-Nr.: 555r Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt/Pflaster HP L 303 Abs. 30 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.:555r			Bestimmung der Korngrößenverteilung Naß-/Trockensiebung nach DIN 18123			Entnahmestelle : Asphalt/Pflaster Km : 4+486 Entnahmetiefe : 1,00 Bodenart : Kreide Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 17.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler			Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451																														
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies Feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Steine <table><thead><tr><th>Korndurchmesser d [mm]</th><th>0.001</th><th>0.002</th><th>0.006</th><th>0.02</th><th>0.06</th><th>0.2</th><th>0.6</th><th>2</th><th>6</th><th>20</th><th>60</th><th>100</th></tr></thead><tbody><tr><td>Massenanteil a [%]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54</td><td>61</td><td>65</td><td>68</td><td>74</td><td>83</td><td>100</td><td></td></tr></tbody></table>												Korndurchmesser d [mm]	0.001	0.002	0.006	0.02	0.06	0.2	0.6	2	6	20	60	100	Massenanteil a [%]					54	61	65	68	74	83	100		Prüfungs-Nr. : BS 1 Pr.-Nr.: 555r Anlage : 1 zu : QP 15 / 834-0-798/08	
Korndurchmesser d [mm]	0.001	0.002	0.006	0.02	0.06	0.2	0.6	2	6	20	60	100																											
Massenanteil a [%]					54	61	65	68	74	83	100																												
Kurve Nr.:									Bemerkungen																														
Arbeitsweise																																							
U = d60/d10 / C _c																																							
Bodengruppe (DIN 18196)																																							
Geologische Bezeichnung																																							
kf-Wert																																							
Kornkennziffer:			0 6 1 3 0 U,mg',gg',fg',fs'																																				

Prüfungs-Nr. : 9300 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt/Pflaster HP L 303 Abs. 30 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.:1336			Bestimmung der Korngrößenverteilung Naß-/Trockensiebung nach DIN 18123			Entnahmestelle : Gelände Km : 4+486 Entnahmetiefe : 1,00 Bodenart : Kreide Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 17.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler			Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451																														
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Schlammkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine <table><thead><tr><th>Korndurchmesser d [mm]</th><th>0.001</th><th>0.002</th><th>0.006</th><th>0.02</th><th>0.06</th><th>0.2</th><th>0.6</th><th>2</th><th>6</th><th>20</th><th>60</th><th>100</th></tr></thead><tbody><tr><td>Massenanteil a [%]</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>68</td><td>78</td><td>83</td><td>88</td><td>93</td><td>96</td><td>98</td><td>100</td></tr></tbody></table>												Korndurchmesser d [mm]	0.001	0.002	0.006	0.02	0.06	0.2	0.6	2	6	20	60	100	Massenanteil a [%]					68	78	83	88	93	96	98	100	Prüfungs-Nr. : 9300 Anlage : 2 zu : QP 15 / 834-0-798/08	
Korndurchmesser d [mm]	0.001	0.002	0.006	0.02	0.06	0.2	0.6	2	6	20	60	100																											
Massenanteil a [%]					68	78	83	88	93	96	98	100																											
Kurve Nr.:									Bemerkungen																														
Arbeitsweise																																							
U = d60/d10 / C _u																																							
Bodengruppe (DIN 18196)																																							
Geologische Bezeichnung																																							
kf-Wert																																							
Kornkennziffer:			0 7 2 1 0 U,fs',gs',fg'																																				

Prüfungs-Nr. : BS 15 Pr.-Nr.: 56r Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt/Pflaster HP L 303 Abs. 30 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 56r	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammnanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Asphalt/Pflaster Km : 4+486 Entnahmetiefe : 2,30 - 2,60 Bodenart : Kreide Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 17.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451																																																	
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies Feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Steine <table><thead><tr><th>Korndurchmesser d [mm]</th><th>Massenanteil a [%]</th></tr></thead><tbody><tr><td>0.001</td><td>11</td></tr><tr><td>0.002</td><td>32</td></tr><tr><td>0.004</td><td>45</td></tr><tr><td>0.006</td><td>54</td></tr><tr><td>0.01</td><td>58</td></tr><tr><td>0.02</td><td>62</td></tr><tr><td>0.03</td><td>64</td></tr><tr><td>0.04</td><td>68</td></tr><tr><td>0.06</td><td>71</td></tr><tr><td>0.1</td><td>80</td></tr><tr><td>0.2</td><td>88</td></tr><tr><td>0.3</td><td>90</td></tr><tr><td>0.5</td><td>92</td></tr><tr><td>0.75</td><td>94</td></tr><tr><td>1</td><td>96</td></tr><tr><td>2</td><td>98</td></tr><tr><td>4</td><td>99</td></tr><tr><td>6</td><td>100</td></tr><tr><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>20</td><td>100</td></tr><tr><td>40</td><td>100</td></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>100</td><td>100</td></tr></tbody></table>				Korndurchmesser d [mm]	Massenanteil a [%]	0.001	11	0.002	32	0.004	45	0.006	54	0.01	58	0.02	62	0.03	64	0.04	68	0.06	71	0.1	80	0.2	88	0.3	90	0.5	92	0.75	94	1	96	2	98	4	99	6	100	10	100	20	100	40	100	60	100	100	100	Prüfungs-Nr. : BS 15 Pr.-Nr.: 56r Anlage : 3 zu : QP 15 / 834-0-798/08
Korndurchmesser d [mm]	Massenanteil a [%]																																																			
0.001	11																																																			
0.002	32																																																			
0.004	45																																																			
0.006	54																																																			
0.01	58																																																			
0.02	62																																																			
0.03	64																																																			
0.04	68																																																			
0.06	71																																																			
0.1	80																																																			
0.2	88																																																			
0.3	90																																																			
0.5	92																																																			
0.75	94																																																			
1	96																																																			
2	98																																																			
4	99																																																			
6	100																																																			
10	100																																																			
20	100																																																			
40	100																																																			
60	100																																																			
100	100																																																			
Kurve Nr.: 56r			Bemerkungen																																																	
Arbeitsweise																																																				
U = d60/d10 / C_c																																																				
Bodengruppe (DIN 18196)																																																				
Geologische Bezeichnung																																																				
kf-Wert																																																				
Kornkennziffer:	3 5 2 0 0	U,t,fs																																																		

Prüfungs-Nr. : BS 15 Pr.-Nr.: SN 660 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt/Pflaster HP L 303 Abs. 30 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: SN 660	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Pflaster Km : 4+486 Entnahmetiefe : 2,00 - 2,50 Bodenart : Kreide Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 17.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Schlammkorn Siebkorn - Sand Siebkorn - Kies Feinstes Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Fein Mittel Grob Steine			
Kurve Nr.: SN 660			Bemerkungen
Arbeitsweise			
U = d60/d10 / C_c			
Bodengruppe (DIN 18196)			
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert			
Kornkennziffer:	3 5 2 0 0 U_t,fs'		

Prüfungs-Nr. : 9291 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt/Pflaster HP L 303 Abs. 30 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: SN 951		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammmanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Gelände, Schurf 1. Lage Km : 4+460 Entnahmetiefe : 0,50 Bodenart : Kreide Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 17.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler																																																								
<table><tr><th colspan="4">Schlammkorn</th><th colspan="4">Siebkorn - Sand</th><th colspan="4">Siebkorn - Kies</th></tr><tr><th>Feinstes</th><th>Fein</th><th>Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th>Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th>Mittel</th><th>Grob</th><th>Steine</th></tr></table>  <table><caption>Data points from the grain size distribution curve</caption><tr><th>Korndurchmesser d [mm]</th><th>Massenanteil [%]</th></tr><tr><td>0.001</td><td>~2</td></tr><tr><td>0.002</td><td>~5</td></tr><tr><td>0.004</td><td>~10</td></tr><tr><td>0.008</td><td>~12</td></tr><tr><td>0.015</td><td>~15</td></tr><tr><td>0.03</td><td>~20</td></tr><tr><td>0.06</td><td>~28</td></tr><tr><td>0.12</td><td>~40</td></tr><tr><td>0.25</td><td>~68</td></tr><tr><td>0.5</td><td>~85</td></tr><tr><td>1.0</td><td>~90</td></tr><tr><td>2.0</td><td>~94</td></tr><tr><td>4.0</td><td>~96</td></tr><tr><td>8.0</td><td>~98</td></tr><tr><td>16.0</td><td>~99</td></tr></table>						Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies				Feinstes	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Steine	Korndurchmesser d [mm]	Massenanteil [%]	0.001	~2	0.002	~5	0.004	~10	0.008	~12	0.015	~15	0.03	~20	0.06	~28	0.12	~40	0.25	~68	0.5	~85	1.0	~90	2.0	~94	4.0	~96	8.0	~98	16.0	~99
Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies																																																				
Feinstes	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Fein	Mittel	Grob	Steine																																																		
Korndurchmesser d [mm]	Massenanteil [%]																																																											
0.001	~2																																																											
0.002	~5																																																											
0.004	~10																																																											
0.008	~12																																																											
0.015	~15																																																											
0.03	~20																																																											
0.06	~28																																																											
0.12	~40																																																											
0.25	~68																																																											
0.5	~85																																																											
1.0	~90																																																											
2.0	~94																																																											
4.0	~96																																																											
8.0	~98																																																											
16.0	~99																																																											
Kurve Nr.: SN 951				Bemerkungen																																																								
Arbeitsweise																																																												
U = d60/d10 / Cc		36,27 6,95																																																										
Bodengruppe (DIN 18196)																																																												
Geologische Bezeichnung																																																												
kf-Wert																																																												
Kornkennziffer:		1 2 7 0 0 fS,ms,gs',u,t',g'																																																										

Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9291
Anlage : 5
zu : QP 15 / 834-0-798/08

Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9291
Anlage : 6
zu : QP 15 / 834-0-798/08


Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9291
Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt/Pflaster HP

Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr.:951, 1205, 449

Entnahmestelle : Bankett, Schurf 1. Lage
Km : 4+460 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart :

Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 17.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,827$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 12,3$ %
min/max Wassergehalt w = / %
min/max Wassergehalt w = / %


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9296
Anlage : 7
zu : QP 15 / 834-0-798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9296
Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt/Pflaster HP
L 303 Abs. 30
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr.: 3169, 295, 339

Entnahmestelle : Gelände, Schurf 1. Lage
Km : 4+480 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart : Kreide
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,612$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³


optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 22,3$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt

B96 - Abs. 610


Lageskizze ohne Maßstab



Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt
B96 Abs. 610 km 2+047
Querprofil 16

Prüfdatum: 17.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler




Höhenbezug örtlich - Radweg = 0.00 m
Maßstab 1:200


Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt

B96 Abs. 610 km 2+047
Querprofil 16

Vergleich der Wassergehälter
Prüfdatum: 17.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler





TIEFE	BODENART
0,40	Mutterboden
0,90	Schluff, feinsandig, kalkfrei, stark feucht, weich bis steif, gelb
1,45	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, weich, gelb
2,00	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, weich, gelb
2,50	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, weich bis steif, gelb
3,00	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, steif, gelb

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort , Vergleich Winter 2008 / Sommer 2009

Querprofil 16 B 96 Abs. 610, 2+047

Asphalt, Tiefpunkt

Radweg					Bankett					Gelände				
Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*	
	Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in
[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]
0,00 - 0,20	0,00	0,00			+0,07-0,33	17,27	8,80	-8,47	49,04	0,83 - 1,23	16,72	13,20	-3,52	21,05
0,20 - 0,55	0,72	0,50	-0,22	30,07	0,33 - 0,36	11,88	7,80	-4,08	34,34	1,23 - 1,83	14,60	9,80	-4,80	32,88
0,55 - 1,00	10,45	3,90	-6,55	62,68	0,36 - 0,93	14,63	7,80	-6,83	46,68	1,83 - 2,38	15,28	13,50	-1,78	11,65
1,00 - 1,40	6,96	8,10	1,14	16,38	0,93 - 1,23	14,15	10,70	-3,45	24,38	2,38 - 2,93	14,36	15,70	1,34	9,33
1,40 - 1,70	12,70	12,50	-0,20	1,57	1,23 - 1,33		7,90			2,93 - 3,38	13,49	16,30	2,81	20,83
1,70 - 1,80	9,69	10,60	0,91	9,39	1,33 - 1,63	11,77	11,10	-0,67	5,69	3,38 - 3,83	15,29	16,40	1,11	7,26
1,80 - 2,20	12,40	13,60	1,20	9,68	1,63 - 1,93	11,26	10,80	-0,46	4,09					
2,20 - 2,60	14,08	13,40	-0,68	4,83	1,93 - 2,43	15,72	14,10	-1,62	10,31					
2,60 - 3,00	14,32	15,80	1,48	10,34	2,43 - 2,93	15,52	15,40	-0,12	0,77					
min	6,96	3,9			min	11,26	7,8			min	13,49	9,80		
max	14,32	15,8			max	15,72	15,40			max	15,29	16,40		
Ø w _n +	11,51	11,13			Ø w _n +	13,84	11,11			Ø w _n +	14,60	14,34		
Ø w _n	11,67	10,99			Ø w _n	13,66	11,58			Ø w _n	14,62	14,10		

*


Wassergehalt Winter 100 %

Wassergehälter nicht in w_n einbezogen

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort - Asphalt, Tiefpunkt Querprofil 16 B 96 Abs. 610, km 2+047

Wassergehalt in M.-%



Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Tabelle: Querprofil 16 Verdichtung und Wassergehalt


Bankett			Gelände		
1. Lage			1. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,971	13,43	98,1	1,780	15,21	93,6
1,940	12,61	96,5	1,810	15,31	95,2
1,907	13,95	94,9	1,768	15,53	92,9
Ø 1,939	Ø 13,34	Ø 96,5	Ø 1,786	Ø 15,35	Ø 93,9
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	2,01 9,9		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,902 12,7	
2. Lage			2. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,752	16,02	92,1	1,705	17,02	89,6
1,696	16,19	89,2	1,791	15,68	94,2
1,766	15,83	92,8	1,756	15,80	92,3
Ø 1,738	Ø 16,01	Ø 91,4	Ø 1,751	Ø 16,17	Ø 92,1
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,902 12,7		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,902 12,7	

Bemerkungen: - Proctorwerte Gelände und Bankett 2.Lage aus Proctorversuch Gelände 1.Lage übernommen

Prüfbericht-Nr.:


Proben-Nr.	Entnahmestelle	Entnahmetiefe	Bodenklassifikation nach DIN 18196	Trockenrohdichte	Reindichte	Porenzahl	Substanzvolumen x ¹	Wassergehalt	organische Substanz x ²	Glührückstand	Kalkgehalt CaCO ₃	ph-Wert	oxalatlösliches Eisen Fe ₂ O ₃	Eisen(II); Bodenwasser	kf-Wert DIN 18130	Kornanteil < 0,063	
		[m]		[g/cm ³]	[g/cm ³]		[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	1/10 KCl	[%]	[mg Fe/l]	[m/s]	[M.-%]	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Querprofil 16, Kreidelstandort - Asphalt, Tiefpunkt, B 96 abs. 610 km 2+047																	
BS Radweg																	
3242		1,00-1,40	SU*								16,6					36	
1469		2,60-3,00									1,3						
BS Bankett																	
3178		0,00-0,40								92,7							
64		1,40-1,70	SU*													34	
BS Gelände																	
8053		0,00-0,40								96,8							
884		2,10-2,55	SU*								14,0					37	
2462		2,50-3,00									11,1						
Schurf Bankett																	
9304		0,50	U													44	
Schurf Gelände																	
9313		1,00	SU*													34	
Friedrichsmoor, den 04.August 2009																	
x ² Bestimmt nach																	

Prüfungs-Nr. : BS 16-1 Pr.-Nr.: 3242 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Tiefpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 3242	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlamm-analyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Radweg Km : 2+047 Entnahmetiefe : 1,00 - 1,40 Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 18.12.2009 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451 Prüfungs-Nr. : BS 16-1 Pr.-Nr.: 3242 Anlage : 1 zu : QP 16 / 834-0-798/08
--	---	---	--




Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: BS 1 3242		Bemerkungen
Arbeitsweise			
U = d60/d10 / C _c	42,07	6,05	
Bodengruppe (DIN 18196)	SU*		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert			
Kornkennziffer:	1 3 6 0 0	fS,ms,gs',u,t'	

Prüfungs-Nr. : BS 16-2 Pr.-Nr.: 64 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Tiefpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 16	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammnanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Bankett Km : 2+047 Entnahmetiefe : 1,40 - 1,70 Bodenart : Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 18.12.2009 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451 Prüfungs-Nr. : BS 16-2 Pr.-Nr.: 64 Anlage : 2 zu : QP 16 / 834-0-798/08
--	---	--	--



Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: 16		Bemerkungen
Arbeitsweise			
U = d60/d10 / C _c	31,28	7,18	
Bodengruppe (DIN 18196)	SU*		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert			
Kornkennziffer:	1 2 7 0 0	fS,ms',gs',u,t'	

Prüfungs-Nr. : 9304 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Tiefpunkt B 96 Abs. 610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 3106	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammnanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Bankett, Schurf 1.Lage Km : 2+047m rechts der Achse Entnahmetiefe : 0,50m unter GOK Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 18.12.2009durch : Weidlich/Gieseler
--	---	--



Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: 9304		Bemerkungen
Arbeitsweise			
U = d60/d10 / C _c	33,61	6,32	
Bodengruppe (DIN 18196)	U		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert			
Kornkennziffer:	1 3 6 0 0	fS,ms',u*,t'	

Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451


Prüfungs-Nr. : 9304
Anlage : 4
zu : QP 16 / 834-0-798/08

Prüfungs-Nr.: 9313 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Tiefpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 683 g	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlämmanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Gelände, Schurf 2.Lage Km : 2+047 m rechts der Achse Entnahmetiefe : 1,00 m unter GOK Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 18.12.2009 durch : Weidlich/Gieseler															
Schlammkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine Massenanteile a d Körner < d der Gesamtmenge [%] Korndurchmesser d [mm] 0.0010.0020.0060.020.060.20.6262060100 <table><tr><td>Kurve Nr.:</td><td>Pr.-Nr.: 9313</td><td rowspan="7">Bemerkungen</td></tr><tr><td>Arbeitsweise</td><td></td></tr><tr><td>U = d₆₀/d₁₀ / C_c</td><td>12,07 2,19</td></tr><tr><td>Bodengruppe (DIN 18196)</td><td>SU*</td></tr><tr><td>Geologische Bezeichnung</td><td></td></tr><tr><td>k_f-Wert</td><td>6,883 * 10⁻⁷ [m/s] nach Beyer</td></tr><tr><td>Korkennziffer:</td><td>0 3 7 0 0 fS.ms,u*</td></tr></table>			Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: 9313	Bemerkungen	Arbeitsweise		U = d ₆₀ /d ₁₀ / C _c	12,07 2,19	Bodengruppe (DIN 18196)	SU*	Geologische Bezeichnung		k _f -Wert	6,883 * 10 ⁻⁷ [m/s] nach Beyer	Korkennziffer:	0 3 7 0 0 fS.ms,u*
Kurve Nr.:	Pr.-Nr.: 9313	Bemerkungen															
Arbeitsweise																	
U = d ₆₀ /d ₁₀ / C _c	12,07 2,19																
Bodengruppe (DIN 18196)	SU*																
Geologische Bezeichnung																	
k _f -Wert	6,883 * 10 ⁻⁷ [m/s] nach Beyer																
Korkennziffer:	0 3 7 0 0 fS.ms,u*																

Proctorversuch Bestimmung der Proctordichte nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9302
Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Tiefpunkt
B 96 Abs. 610
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr.:1396, 183, 3106
Schurf 1. Lage

Entnahmestelle : Bankett
Km : 2+047
Entnahmetiefe : 0,50
Bodenart :
m rechts der Achse
m unter GOK
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 18.12.2008
durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 2,010$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 9,9$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9309
Anlage : 7
zu : QP 16 / 834-0-798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9309
Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Tiefpunkt
B 96 Abs. 610
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr: 2453 r, 2458r, 7r
Schurf 1. Lage

Entnahmestelle : Gelände
Km : 2+047 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 13.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,902$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³


optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 12,7$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt

B96 - Abs. 610


Lageskizze ohne Maßstab



Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt
B96 Abs. 610 km 1+980
Querprofil 17

Prüfdatum: 17.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler




Höhenbezug örtlich - Radweg = 0.00 m
Maßstab 1:200


Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften
natürlicher Böden mit Radwegkonstruktion in naturnahen Bereichen.

Kreide Standort - Asphalt

B96 Abs. 610 km 1+980
Querprofil 17

Vergleich der Wassergehälter
Prüfdatum: 17.12.2008
Prüfer: Weidlich / Gieseler






TIEFE	BODENART
0,27	Asphalt
0,55	Schotter
0,60	Kreidestein, schluffig, feucht, weiß - gelb
1,00	Schluff, kalkfrei, feucht, weich bis steif, gelb - braun
1,45	Geschiebemergel, feucht, gelb
1,90	Schluff, stark feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif bis halbfest, grau, Bänder gelb
2,45	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, grau, Bänder gelb
3,00	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, grau, Bänder gelb

TIEFE	BODENART
0,50	Mutterboden
1,00	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, halbfest, gelb
1,50	Schluff, stark feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif bis halbfest, grau - gelb
2,00	Schluff, stark feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif bis halbfest, grau - gelb
2,35	Schluff, feinkiesig, kalkfrei, stark feucht, weich bis steif, gelb - grau
3,00	Schluff, feinkiesig, kalkfrei, stark feucht, weich, gelb, Bänder grau

TIEFE	BODENART
0,40	Mutterboden
0,75	Schluff, stark feinsandig, kalkfrei, feucht, halbfest, grau
1,20	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, gelb - grau
1,80	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, grau - gelb
2,35	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, gelb
2,50	Geschiebemergel, feucht, weich, gelb - grau
3,00	Mittelsand, grobsandig, kalkfrei, feucht, gelb - rotbraun

Sommer 2009



TIEFE	BODENART
0,27	Asphalt
0,60	Schotter
1,00	Schluff, kalkfrei, feucht, steif, gelb - braun
1,45	Geschiebemergel, feucht, steif, gelb
1,90	Schluff, stark feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif, grau, Bänder gelb
2,45	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, stark feucht, weich, grau, Bänder gelb
3,00	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, stark feucht, weich, grau, Bänder gelb

TIEFE	BODENART
0,50	Mutterboden
1,00	Schluff, feinsandig, kalkfrei, feucht, steif, gelb
1,50	Schluff, stark feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, steif, grau gelb
2,00	Schluff, stark feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, stark feucht, weich, grau - gelb
2,35	Schluff, feinkiesig, kalkfrei, stark feucht, weich, gelb - grau
3,00	Schluff, feinkiesig, kalkfrei, stark feucht, weich, gelb, Bänder grau

TIEFE	BODENART
0,40	Mutterboden
0,75	Schluff, stark feinsandig, kalkfrei, feucht, halbfest, grau
1,20	Schluff, feinsandig, kalkfrei, stark feucht, weich, gelb - grau
1,80	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, grau - gelb
2,35	Schluff, feinsandig, fein- bis mittelkiesig, kalkfrei, feucht, weich, gelb
2,50	Geschiebemergel, schluffig, stark sandig, feucht, weich, gelb - grau
3,00	Mittelsand, grobsandig, kalkfrei, stark feucht, gelb - rotbraun

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort , Vergleich Winter 2008 / Sommer 2009


Querprofil 17 B 96, Abs. 610 km 1+980

Asphalt, Hochpunkt

Radweg					Bankett					Gelände				
Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*		Tiefe	Wassergehalt w _n		Differenz*	
	Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in		Winter	Sommer	abs. in	relativ in
[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	[%]	[m]	[M.-%]	[M.-%]	[M.-%]	in [%]
0,00 - 0,27					0,11 - 0,61	15,56	8,30	-7,26	46,66	+0,01-0,39	17,93	10,80	-7,13	39,77
0,27 - 0,55	1,26	0,40	-0,86	68,30	0,61 - 1,11	14,18	10,60	-3,58	25,25	0,39 - 0,74	12,63	10,90	-1,73	13,70
0,55 - 0,60	13,06	0,40	-12,66	96,94	1,11 - 1,61	14,14	15,70	1,56	11,03	0,74 - 1,19	14,77	14,40	-0,37	2,51
0,60 - 1,00	12,67	12,70	0,03	0,24	1,61 - 2,11	12,57	15,00	2,43	19,33	1,19 - 1,79	14,10	15,60	1,50	10,64
1,00 - 1,45	12,48	12,30	-0,18	1,44	2,11 - 2,46	15,15	16,60	1,45	9,57	1,79 - 2,34	14,50	12,70	-1,80	12,41
1,45 - 1,90	14,39	12,60	-1,79	12,44	2,46 - 3,11	17,56	16,80	-0,76	4,33	2,34 - 2,49	14,93	15,60	0,67	4,49
1,90 - 2,45	15,01	15,70	0,69	4,60						2,49 - 2,99	3,76	11,40	7,64	203,19
2,45 - 3,00	15,34	16,79	1,45	9,45										
min	12,48	12,30			min	12,57	15			min	3,76	10,90		
max	15,34	16,79			max	17,56	16,80			max	14,93	15,6		
Ø w _n +	13,98	14,02			Ø w _n +	14,86	14,94			Ø w _n +	12,45	13,43		
Ø w _n	14,11	14,23			Ø w _n	14,86	14,95			Ø w _n	12,16	13,34		

*

Wassergehalt Winter 100 %




Wassergehälter nicht in w_n einbezogen

Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt Querprofil 17 B 96, Abs. 610, km 1+980

Wassergehalt in M.-%




Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen

Tabelle: Querprofil 17 Verdichtung und Wassergehalt

Bankett			Gelände		
1. Lage			1. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,797	12,86	90,3	1,798	13,54	89,3
1,848	13,27	92,9	1,818	14,56	90,8
1,868	12,55	93,9	1,808	13,75	90,3
Ø 1,838	Ø 12,89	Ø 92,4	Ø 1,808	Ø 13,95	Ø 90,3
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,989 9,8		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	2,003 10,5	
2. Lage			2. Lage		
ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]	ρ_d $\rho[\text{g/cm}^3]$	w_n [%]	Verd.-gr [%]
1,748	15,16	87,9	1,793	15,29	89,5
1,730	16,64	87,0	1,848	14,51	92,3
1,819	15,02	91,4	1,810	14,63	90,4
Ø 1,766	Ø 15,61	Ø 88,8	Ø 1,817	Ø 14,81	Ø 90,7
KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	1,989 9,8		KZ $\rho_{Pr} [\text{g/cm}^3]$ $w_{opt} [\%]$	2,003 10,5	

Baustoff- und UmweltLabor GmbH Schlossallee 2 19306 Friedrichsmoor				Laboruntersuchung Kennwerte von Bodenproben				A-Nr.: Q17 Blattanzahl Blatt-Nr.: 8									
Maßnahme:				Überprüfung der Vergleichbarkeit von bodenmechanischen Eigenschaften natürlicher Böden mit Radwegkonstruktionen in naturnahen Bereichen													
Prüfbericht-Nr.:																	
Proben-Nr.	Entnahmestelle	Entnahmetiefe [m]	Bodenklassifikation nach DIN 18196	Trockenrohdichte [g/cm³]	Reindichte [g/cm³]	Porenzahl	Substanzvolumen x¹ [%]	Wassergehalt [%]	organische Substanz x² [%]	Glührückstand [%]	Kalkgehalt CaCO₃ [%]	ph-Wert	oxalatlösliches Eisen Fe₂O₃ [%]	Eisen(II); Bodenwasser [mg Fe/l]	kf-Wert DIN 18130 [m/s]	Kornanteil < 0,063 [M.-%]	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Querprofil 17, Kreidelstandort - Asphalt, Hochpunkt, B 96 abs. 610 km 1+980																	
BS Radweg																	
256r		1,00-1,45	SU*								2,1					27	
151r		2,45-3,00									0,0						
BS Bankett																	
SN328		0,00-0,50								94,2							
3166		2,35-3,00	U													42	
BS Gelände																	
2493		0,00-0,40								96,8							
869		2,35-2,50	SU*								5,5					34	
Schurf Bankett																	
9317		1,00	SU*													18	
Schurf Gelände																	
9322		1,00	SU*													28	
Friedrichsmoor, den 04.August 2009																	
x² Bestimmt nach																	


Prüfungs-Nr. : BS 17-1, Pr.-Nr.: 256r Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 256	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammanalyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Radweg Km : 1+980 Entnahmetiefe : 1,00-1,45 Bodenart : Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 18.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler	Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451	
Schlammkorn Feinstes Fein Mittel Grob Siebkorn - Sand Fein Mittel Grob Siebkorn - Kies Fein Mittel Grob Steine Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 0.001 0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60 100 Korndurchmesser d [mm]				Kurve Nr.: BS 1 Pr. 256r Arbeitsweise U = d60/d10 / C_u 21,43 5.03 Bodengruppe (DIN 18196) SU* Geologische Bezeichnung kf-Wert Kornkennziffer: 1 2 6 1 0 fS,ms,gs',u,g',t' Bemerkungen

Prüfungs-Nr. : BS 17-2, Pr.-Nr.: 3166 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 3166		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Bankett Km : 1+980 Entnahmetiefe : 2,35 - 3,00 Bodenart : Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 18.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451	
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] 0.0010.0020.0060.020.060.20.6262060100 Korndurchmesser d [mm] Schlammkorn FeinstesFeinMittelGrob Siebkorn - Sand FeinMittelGrob Siebkorn - Kies FeinMittelGrobSteine 							
Kurve Nr.:		Pr.-Nr.: 3166				Bemerkungen	
Arbeitsweise							
U = d60/d10 / C _u		49,686,06					
Bodengruppe (DIN 18196)		U					
Geologische Bezeichnung							
kf-Wert							
Kornkennziffer:		1 3 6 0 0 fS,ms',gs',u*,t'					

Prüfungs-Nr. : BS 17-3, Pr.-Nr.869 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 869		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammnanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Gelände Km : 1+980 Entnahmetiefe : 2,35 - 2,50 Bodenart : Art der Entnahme : gestört Entnahme am : 18.12.2008 m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451																																																																																																																																																																																																																													
Massenanteile a der Körner < d der Gesamtmenge [%] Korndurchmesser d [mm] <table><tr><th colspan="4">Schlammkorn</th><th colspan="4">Siebkorn - Sand</th><th colspan="4">Siebkorn - Kies</th></tr><tr><th>Feinstes</th><th colspan="3">Fein</th><th colspan="3">Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th colspan="2">Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th>Mittel</th><th>Grob</th><th>Steine</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>90</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>70</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies				Feinstes	Fein			Mittel			Grob	Fein	Mittel		Grob	Fein	Mittel	Grob	Steine																	100																90																80																70																60																50																40																30																20																10																0															
Schlammkorn				Siebkorn - Sand				Siebkorn - Kies																																																																																																																																																																																																																											
Feinstes	Fein			Mittel			Grob	Fein	Mittel		Grob	Fein	Mittel	Grob	Steine																																																																																																																																																																																																																				
100																																																																																																																																																																																																																																			
90																																																																																																																																																																																																																																			
80																																																																																																																																																																																																																																			
70																																																																																																																																																																																																																																			
60																																																																																																																																																																																																																																			
50																																																																																																																																																																																																																																			
40																																																																																																																																																																																																																																			
30																																																																																																																																																																																																																																			
20																																																																																																																																																																																																																																			
10																																																																																																																																																																																																																																			
0																																																																																																																																																																																																																																			
Kurve Nr.:		Pr.-Nr.: 869						Bemerkungen																																																																																																																																																																																																																											
Arbeitsweise																																																																																																																																																																																																																																			
U = d60/d10 / C _c		26,45 7,95																																																																																																																																																																																																																																	
Bodengruppe (DIN 18196)		SU*																																																																																																																																																																																																																																	
Geologische Bezeichnung																																																																																																																																																																																																																																			
kf-Wert																																																																																																																																																																																																																																			
Kornkennziffer:		1 3 6 0 0 fS,ms',gs',u,t'																																																																																																																																																																																																																																	

Prüfungs-Nr. : 9317 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 3278		Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlammanalyse nach DIN 18123		Entnahmestelle : Bankett, Schurf 2. Lage Km : 1+980 Entnahmetiefe : 1,00 Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 18.12.2008		m rechts der Achse m unter GOK durch : Weidlich/Gieseler		Baustoff- und Umweltlabor GmbH Schloßallee 2 19306 Friedrichsmoor Tel.: 03 87 57/ 22 451	Prüfungs-Nr. : 9317 Anlage : 4 zu : QP 17 / 834-0-798/08
Kurve Nr.: 9317						Bemerkungen			
Arbeitsweise									
U = d60/d10 / C _u		11,39 2,45							
Bodengruppe (DIN 18196)		SU*							
Geologische Bezeichnung									
kf-Wert		1,418 * 10 ⁻⁶ [m/s] nach Beyer							
Kornkennziffer:		0 2 8 0 0 fS,ms,gs',u							

Prüfungs-Nr. : 9322 Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt B 96, Abs.610 Auftraggeber : Ministerium für VBL am : Bemerkung : Pr.-Nr.: 445 R	Bestimmung der Korngrößenverteilung kombinierte Sieb-/Schlamm-analyse nach DIN 18123	Entnahmestelle : Gelände, Schurf 1. Lage Km : 1+980m rechts der Achse Entnahmetiefe : 0,50m unter GOK Bodenart : Art der Entnahme : ungestört Entnahme am : 18.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler
--	---	---



Kurve Nr.:	9322			Bemerkungen
Arbeitsweise				
U = d60/d10 / C _c	20,13	5,17		
Bodengruppe (DIN 18196)	SU*			
Geologische Bezeichnung				
kf-Wert				
Kornkennziffer:	1 2 7 0 0	fS,ms,u		

Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9322
Anlage : 5
zu : QP 17 / 834-0-798/08


Baustoff- und Umweltlabor GmbH
Schloßallee 2
19306 Friedrichsmoor
Tel.: 03 87 57/ 22 451

Prüfungs-Nr. : 9314
Anlage : 6
zu : QP 17 / 834-0-798/08

Proctorversuch
Bestimmung der Proctordichte
nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9314
Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt
B 96, Abs.610
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-NR.: 1350r, 84 gr, 1395

Entnahmestelle : Bankett, Schurf 1. Lage
Km : 1+980 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 18.12.2009 durch : Weidlich/Gieseler



1


100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 1,989$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 9,8$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %

Proctorversuch Bestimmung der Proctordichte nach DIN EN 13286-2, Proctor A

Prüfungs-Nr. : 9320
Bauvorhaben : Kreidestandort - Asphalt, Hochpunkt
B 96, Abs.610
Auftraggeber : Ministerium für VBL
am :
Bemerkung : Pr.-Nr: 219, 1169, 445

Entnahmestelle : Gelände, Schurf 1. Lage
Km : 1+980 m rechts der Achse
Entnahmetiefe : 0,50 m unter GOK
Bodenart :
Art der Entnahme : ungestört
Entnahme am : 18.12.2008 durch : Weidlich/Gieseler



1

100 % der Proctordichte $\rho_{Pr}' =$ g/cm³
100 % der Proctordichte $\rho_{Pr} = 2,003$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³
0 % der Proctordichte $\rho_d = 0,000$ g/cm³

optimaler Wassergehalt $w_{Pr}' =$ %
optimaler Wassergehalt $w_{Pr} = 10,5$ %
min/max Wassergehalt $w =$ / %
min/max Wassergehalt $w =$ / %